

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN DE OBRA INSTITUCIONAL

PROGRAMA ACTUALIZADO ANUAL DE OBRA 2010.

Clave de la dependencia	CLAVE CABMS	CONCEPTO	ESTIMADO (Monto total miles de pesos)	CANTIDAD AD	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN (N: Nacional, I: Internacional)	LUGAR (Estado)	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	IDE	Valor asignado a la MIPYME	VESTCO	Área solicitante	Posición Financiera
18202	38992	Construcción de caseta de vigilancia por la calle campo giraldas área aprox. 24.34 m2	450	1	Obra	N	27	0	30	70	0	1		450	Dirección Regional Sur	6102
18202	38997	Construcción de almacén de materiales en P.B. Edif. servicios generales área aprox. 62.82 m2	1160	1	Obra	N	27	0	100	0	0	2		1160	Dirección Regional Sur	6102
18202	39046	Adecuación sala de video conferencia en la anterior terraza del Edif. E área aprox. 71.98 m2	890	1	Obra	N	27	0	0	45	55	3		890	Dirección Regional Sur	6105
18202	39222	Proyecto estructural, obras de cimentación, director responsable de obra y pruebas de laboratorio de concreto y acero para la construcción del archivo, almacén y estacionamiento anexo al Edificio de la Dirección Regional Marina	2000	1	Servicio	N	4	0	0	60	40	4		2000	Dirección Regional Marina	6107
18202	39030	Adecuaciones a Edificio Sede el IMP en Cd. del Carmen, Campeche, para accesibilidad de las personas con discapacidad. Área aprox. 850 m2	1897	1	Obra	N	4	0	0	40	60	5		1897	Dirección Regional Marina	6105
18202	39037	Adecuación de acceso principal de Edificio del IMP Sede en Ciudad del Carmen, Campeche. Área aprox. 50 m2	175	1	Obra	N	4	0	0	100	0	6		175	Dirección Regional Marina	6105
18202	39084	Obras de modernización y remodelación referentes a instalaciones y acabados Edificio 28 Sede IMP, segunda etapa	4767	1	Obra	N	9	100	0	0	0	7		4767	IMP Sede	6106
18202	39221	Servicios Profesionales de un Director Responsable de Obra (DRO) y corresponsable para ocupación del Edif. 28	18	1	Servicio	N	9	100	0	0	0	8		18	IMP Sede	6107
18202	39102	Obras de Mantenimiento Estructural de los Edificios 27, 31a y 32 IMP Sede México (obra plurianual 2008-2009)	889	1	Obra	N	9	100	0	0	0	9		889	IMP Sede	6108
18202	39222	Levantamiento topográfico de varios Edificios de la Sede IMP.	22	1	Servicio	N	9	100	0	0	0	10		22	IMP Sede	6107
18202	39222	Estudio del subsuelo para evaluar condiciones en el área de la estancia infantil en IMP.	371	1	Servicio	N	9	100	0	0	0	11		371	IMP Sede	6107
18202	39222	Estudio geotécnico en varios Edificios del IMP	1502	1	Servicio	N	9	0	0	100	0	12		1502	IMP Sede	6107
18202	38960	Demolición edificio 29 cuerpo ex administrativo y DRO correspondiente	2000	1	Obra	N	9	0	50	50	0	13		2000	IMP Sede	6101
18202	39215	Remediación de terreno en estancia infantil	10532	1	Obra	N	9	0	0	100	0	14		10532	IMP Sede	6108
18202	39215	Reestructuración del Edificio 21 del IMP Sede México	5500	1	Obra	N	9	0	0	30	70	15		5500	IMP Sede	6108
18202	39221	DRO para la reestructuración del Edificio 21 del IMP Sede México	500	1	Servicio	N	9	0	0	0	100	16		500	IMP Sede	6107
18202	39215	Reestructuración del Edificio 22 del IMP Sede México	3700	1	Obra	N	9	0	0	30	70	17		3700	IMP Sede	6108
18202	39221	DRO para la reestructuración del Edificio 22 del IMP Sede México	300	1	Servicio	N	9	0	0	0	100	18		300	IMP Sede	6107
18202	39186	Obras de segunda etapa de red contra incendio IMP Sede México (área entre plantas piloto y servicio médico)	97	1	Obra	N	9	0	100	0	0	19		97	IMP Sede	6108
18202	39222	Estudio de clasificación eléctrica de áreas en plantas piloto IMP Sede México	300	1	Servicio	N	9	0	100	0	0	20		300	IMP Sede	6107
18202	39113	Obras de tercera etapa de red de drenaje IMP Sede México	1199	1	Obra	N	9	0	100	0	0	21		1199	IMP Sede	6108
18202	39186	Obras de tercera etapa de red contra incendio IMP Sede México	899	1	Obra	N	9	0	100	0	0	22		899	IMP Sede	6108
18202	38992	Construcción de Edificio del IMP en Poza Rica, Ver. primera etapa.	4251	1	Obra	N	30	0	0	50	50	23		4251	Dirección Regional Norte	6102
18202	39221	DRO Gestión de Licencias y Supervisión de Obra, primera etapa	654	1	Servicio	N	30	0	0	40	60	24		654	Dirección Regional Norte	6107
18202	39221	Laboratorio de control de calidad concreto y acero	95	1	Servicio	N	30	0	0	40	60	25		95	Dirección Regional Norte	6107
18202	39138	Modernización de áreas de laboratorios en IMP 5a. Etapa (varios laboratorios)	1392	1	Obra	N	9	100	0	0	0	26		1392	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Adecuación del laboratorio de Contaminantes (Análisis PVT Composicional), en Cactus, Chiapas	10	1	Obra	N	5	100	0	0	0	27		10	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Modernización de áreas de laboratorios en IMP 6a. Etapa (varios laboratorios)	1516	1	Obra	N	9	100	0	0	0	28		1516	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Modernización de áreas de laboratorios en IMP (6a. Etapa), en part. Lab. de Análisis Físicos.	850	1	Obra	N	9	100	0	0	0	29		850	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Modernización de áreas de laboratorios en IMP 6a. Etapa (plurianualidad)	613	1	Obra	N	9	100	0	0	0	30		613	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorios en Centro IMP Cactus, Chis.	5985	1	Obra	N	5	0	30	30	40	31		5985	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio Estructural de Crudo y sus Derivados	125	1	Obra	N	14	0	100	0	0	32		125	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Evaluación en Micro Plantas y Escalamiento de Catalizadores	2827	1	Obra	N	14	0	0	30	70	33		2827	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Microscopía Electrónica de Ultra Alta Resolución (LMEUAR)	133	1	Obra	N	9	0	100	0	0	34		133	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Caracterización Espectroscópica de Gases y Estudios Ambientales	92	1	Obra	N	9	0	0	100	0	35		92	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Caracterización de Materiales	1708	1	Obra	N	9	0	0	30	70	36		1708	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Biotecnología	10	1	Obra	N	9	0	100	0	0	37		10	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores.	1425	1	Obra	N	9	0	0	30	70	38		1425	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Plantas Piloto	464	1	Obra	N	9	0	0	30	70	39		464	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	39138	Laboratorio de Análisis de Crudo	850	1	Obra	N	9	0	60	40	0	40		850	IMP Sede y Direcciones Regionales	6108
18202	38992	Obra Edificios B, Servicios Generales e Infraestructura del Centro de Capacitación IMP Boca del Río, Ver.	24832	1	Obra	N	30	0	0	50	50	41		24832	Dirección Regional Norte	6102
18202	39067	Construcción de pozo de agua, planta tratadora de aguas residuales y obra exterior primera etapa.	3000	1	Obra	N	30	0	0	50	50	42		3000	Dirección Regional Norte	6105